

December 2013

Tussen de kopijdata van de Driuwpoelle hangen de Sinterklaas-feestelijkheden er zo'n beetje tussen in. Wat we nu over de aankomst zeggen is al oude koek en 5 december zit in de beslagkom en moet nog gebakken worden. Een excuus vanuit De Jager moet echter toch wel op zijn plaats. De molen stond de gehele dag zeer onbeleefd naar de passerende Sint gedraaid, maar dat was zeker niet bedoeld als stellingname in de discussie over de kleur van de Pieten. Dit moet voor de volledigheid hier toch worden gezegd ter voorkoming van misverstanden. Toen de optocht de hoek nam van de Iewal naar Ald Wyk stonden de molenaars naar de Sint te zwaaien en te roepen, maar een reactie kwam er niet. We hopen maar dat Zijne Heiligheid niet boos was – we stonden erbij en De Jager kon niet anders vanwege de zuidelijke wind.

Over breeuwhamers is nog wat te vertellen. Door de kop nat te houden is er een betere klemming om de steel. Bij het breeuwen mag niet te hard gemept worden want dan slaat het breeuwijzer de vezels tot moes. Het geluid van het breeuwen is voor de werfbaas een signaal voor goed of slecht werk: bij een foute klank kwam hij aanhollen om corrigerend op te treden.



De stormschade heeft voor De Jager een extra karwei opgeleverd. In de polder Zandgaast (in de hoek tussen het einde van de Jelteloot en de kop van de Koevorder) was een zeer oude es omgewaaid. De kruin van de boom heeft de schuur flink beschadigd, maar het woongedeelte is er goed vanaf gekomen. Ons werd gevraagd of we de onderstam van een kleine 4 meter lengte en een diameter van bijna één meter zouden kunnen verzagen. Na een bezoek ter plekke hebben we de klus aangenomen en een week later was de stam al per vrachtauto op de molenhelling gelegd. Lourens gaat er een (heel erg grote) tafel van maken.

Ander groot werk is ondertussen, met een kleine hapering, al voltooid. Om een zware stam in de beste stand voor het zaagraam op de schotels op de slede te leggen is er een truc met twee takels. De ene hijsketting ligt linksom om de stam en de ander rechtsom – een beetje verdraaid ten opzichte van elkaar. Door de een of de ander aan te halen, kunnen we de stam in de gewenste stand ten opzichte van de verticaal neerleggen. Op de foto is er al een zaagsnede aan de zijkant voltooid; de stam is teruggehaald, een kwartslag gedraaid en de platte kant zit nu aan de onderkant. Zo ligt de stam lekker stabiel.



Na het inspannen van een nieuwe set zagen, moeten na enige tijd de spanwigen nog eens worden aangeslagen. Nu bleek een zaag maar niet strak te

willen zitten. Het bleek dat het gesmede oog aan de hanger (trekstang) losgescheurd was. Freek heeft het oog elektrisch gelast.



Het hoofdproduct van de iepen stam bestaat uit drie dikke platen (19 cm) die de molenmaker gaat gebruiken om plooistukken van molenwielen te maken. Om de stam goed vast te sjarren op de slede moeten er balkijzers dwars (zo horizontaal mogelijk) over de stam worden gespannen. Die zitten aan een kant in een polstuk gestoken en zijn aan de andere kant met een sjarring aan de slede bevestigd. Eén van de polstukken is afgebroken; dus daar moest een oplossing met een stuk ketting en een touwtje voor worden bedacht.

Na de gemeentelijke herindeling moesten we uitzoeken hoe de contactlijnen naar de dienst groenvoorziening nu lopen. Arjan heeft wat rondgebeld en dat resulteerde al vlug in een drietal

populieren en twee abelen (ook een soort populier) die werden afgeleverd op de loswal. Even stevig trekken met de sleepboot en ze rollen te water. Het is niet druk meer op het water en hoewel het transport bijzonder breed is, is er ruimte genoeg onder de brug.



Nog maar een paar weken en de molenaars plonzen het jaar 2014 in. We wensen al onze lezers een fris, vrolijk en gezond nieuw jaar toe.

(Omdat de kachels van het Molenhuis in winterslaap zijn kunnen we met oud en nieuw geen receptie houden. Het binnenslepen van de eerste boom in het nieuwe jaar gaat dus ook niet door.)